

Conformity assessment | Posouzení shody:

VVÚÚ, a.s., Píkarťská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019

Conformity to type | Shoda s typem:

VVÚÚ, a.s., Píkarťská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019

EU declaration of conformity available on:

EU prohlášení o shodě naleznete na:

www.singingrock.com

CE 1019


EN 1891:1998

type A



3

Rope construction | Konstrukce lana



conformity marking, no. of notified body shell carrying out conformity with type
značka shody, číslo oznámeného subjektu, který provádí shodu s typem



Bez důkladného pročtení a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek.
Reading and understanding instruction for use are required to use this product.



3 roky záruka.
3 years guarantee.



Uchovávejte pro případnou reklamaci
Retain in case of a claim on the guarantee!



**singing
rock®**

TILIA 11.5

rope for arboriculture



| | | |
|---|--------------|-----------|
| strength pevnost | 30 kN | -2 kN |
| knot breaking force maximální pevnost v uzlu | 18 kN | -2 kN |
| strength with termination pevnost se zakončením | 15 kN/3 min. | |
| elongation průtah | 3 % | +/-1 % |
| number of falls počet pádů | > 20 | |
| weight hmotnost | 90,4 g/m | +/-1 g/m |
| sheath slippage posuv opletu | 0,5 % | +/-0,25 % |
| shrinkage srážlivost | 1,0 % | +/-1 % |
| mass of the core / outer sheath | 46 % / 54 % | |
| hmotnost jádra / opletu | | +/-0,5 % |
| knotability uzlovatelnost | 0,7 | +/-0,1 |
| diameter průměr | 11,5 | +/-0,2 mm |
| impact force rázová síla | 5,8 kN | +/-0,3 kN |
| material materiál | PES, PA | |

ver. 16S98022751 0422

SINGING ROCK s.r.o.

Poniklá 317 • 514 01 Poniklá • Czech Republic
Tel. +420 481 585 007 • email: info@singingrock.cz

www.singingrock.com



[singingrock.page](https://www.facebook.com/singingrock.page)



[singingrock_official](https://www.instagram.com/singingrock_official)

